

Electrodo especial al Cr-Ni-Mo-Cu, con bajo contenido de hidrógeno y excelente resistencia a la corrosión severa por ácidos reductores.

Especificación				
AWS A 5.4	AWS A 5.4M			
E 320-15	E 320-15			

Campo de aplicación

UTP 2000 se recomienda para unir metales base de composición similar como fundiciones de aceros inoxidables que se utilizan en varias industrias como la de los fertilizantes, donde se requiere una elevada resistencia a la corrosión ocasionada por un amplio rango de productos químicos, tales como ácido sulfúrico, ácido sulfuroso y sus sales. UTP 2000 se utiliza para soldar entre otros, los siguientes materiales:

ASTM	UNS	DIN	Nombre Comercial	N Material	Material Base
A 351 Gr.CN7M	-	NiCr20CuMo	-	2.4460	-
-	-	-	Durimet 20	-	-
B366	-	-	-	-	Accesorios conformados para tubería.
B462	-	-	-	-	Forja
B463	-	-	-	-	Placa, hoja de acero y cinta.
B464	-	_	-	-	Tuberia soldada.
B473	N08020	-	-	2.446	Placa, hoja de acero y cinta.
-	-	NiCr20CuMo	-	-	Tubería soldada.
-	-	_	Carpenter, alloy 20Cb-	-	Tubos y tubos flux sin costura
B474	-	_	_	-	-
B729	-	-	-	-	-

Características

UTP 2000 es apropiado para soldar en cualquier posición, excepto en vertical descendente. Tiene un arco estable, la escoria se quita fácilmente. Deposita cordones lisos y no produce socavaciones. La combinación de Ni-Mo-Cu da al depósito una muy alta resistencia a la corrosión ocasionada por ácidos reductores. Su resistencia a los ácidos oxidantes es adecuada. Resiste el agua de mar. Su contenido de niobio como estabilizador, lo protege de la corrosión intergranular, debido a la precipitación de carburos.

Análisis estándar del depósito (% en peso)

С	Cr	Ni	Мо	Cu	Nb + Ta
< 0.07	19.00 - 21.00	32.00 - 36.00	2.0 -3.0	3.0 - 4.0	8xC mín 1.0 máx.

Propiedades mecánicas del depósito

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Resistencia a la tracción	Alargamiento (I = 4d)		
MPa	%		
> 550	> 30		

Instrucciones para soldar

Limpiar cuidadosamente la zona a soldar, biselar en forma de "V" con una abertura de 60 - 80°. Mantener el electrodo ligeramente inclinado y soldar con arco corto. Para evitar el excesivo calentamiento de la pieza, es recomendable depositar cordones angostos con poca o ninguna oscilación, ajustando la máquina al menor amperaje posible. Llenar el cráter final y quitar el electrodo hacia el lado del cordón.

Posiciones de soldadura		Tipos de corriente			
$\Rightarrow \uparrow \uparrow \downarrow$		Corriente Directa / Electrodo Positivo (DC/EP) (= +)			
Parámetros recomendados					
Electrodo	Ø x L (mm)	2.4 x 300	3.2 x 350	4.0 x 400	
Amperaje	(A)	60 - 70	80- 100	120 - 140	
Presentaciones					

StaPac (caja de cartón)

Caja de 5 kg

Los datos e información contenidos en está licha tecnica son exclusivamente para dar orientación acerca de la aplicación de cientos productos. El usuano es totalmente responsable de la debida utilización de dichos productos para dar cumplimiento con los estándares, especificaciones, procedimientos de mantenimiento y códigos de construcción, fabricación, montaje o reparación aplicables.