

Electrodo de revestimiento básico de cobre puro.

AWS A5.6	AWS A5.6M	UNS			
~E Cu	~E Cu	~W60189			
Campo de aplicación					
JTP 39 se usa para unión y revestimiento de los tipos com	erciales de cobre puro y aleaciones de cobre-níquel por ejem	plo:			
DIN 1787					
C-Cu					
D-Cu					
F-Cu					
E-Cu					
SA-Cu					
SB-Cu					
SB-Cu	SD-Cu				
SD-Cu					

Allalisis	estanuai	uei ueposito	( 70 en peso )	

Fe	Mn	Ni	Р	Pb	Si	Sn	Cu
< 0.2	1.0 - 2.0	< 0.3	< 0.020	< 0.01	< 0.8	< 1.0	Resto

## Propiedades mecánicas del depósito

Resistencia a la tracción	Alargamiento (I=4d)	Conductividad eléctrica	Rango de fusión °C	
MPa %		Sxm/mm²		
> 170	> 20	15 - 20	Aprox. 60	1000 - 1050

## Instrucciones para soldar

Limpiar la pieza por soldar. En espesores de más de 5 mm, las uniones deben biselarse con un ángulo de abertura de 90°. Piezas de pared gruesa deben precalentarse entre 150 y 250 °C. Mantenga el electrodo en posición vertical y con ligera oscilación tratando de hacer la aplicación a alta velocidad para evitar el sobrecalentamiento. Soldar con electrodos totalmente secos, por lo que previo a la aplicación deben ser reacondicionados 2 a 3 h a 150 °C.

Posiciones de Soldadura		Corrientes de Soldadura			
1G 2F Posiciones		Corriente Directa / Electrodo Positivo (CD/EP) ( = +)			
Parámetros recomendados					
Electrodo Ø x L (mm)		3.2 x 350	4.0 x 350		
Amperaje	(A)	80 -100	100 - 120		
Presentaciones					
StaPac (caja de cartón)					
Caja de cartón de 5 kg					

Los datos e información contenidos en esta ficha técnica son exclusivamente para dar orientación acerca de la aplicación de ciertos productos. El usuario es totalmente responsable de la debida utilización de dichos productos para dar cumplimiento con los estándares, especificaciones, procedimientos de mantenimiento y códigos de construcción, fabricación, montaje o reparación aplicables.