

Electrodo de ferro-níquel con revestimiento ferritico básico con alta velocidad de depósito.

| Especificación | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| AWS A5.15 | EN ISO 1071 | | | | | |
| ENiFe-CI | E C NiFe-1 3 | | | | | |
| | | | | | | |

Campo de aplicación

UTP 85FN se usa para revestimiento y unión de todos los grados de acero fundido particularmente acero fundido nodular del tipo GGG 38-60, para unión de estos materiales con acero, hierro maleable y hierro esferoidal.

Características

UTP 85FN tiene alta velocidad de aplicación y excelentes propiedades de soldabilidad, lo cual lo hace muy económico para la producción y construcción de partes de hierro colado del tipo nodular.

| Análisis estándar del depósito (% en peso) | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|-------|---------|-------|--|--|
| С | Mn | Si | Cu | Ni | Fe | | |
| 1.2 | < 1.0 | < 2.0 | < 2.5 | 45 - 55 | Resto | | |
| Propiedades mecánicas del depósito | | | | | | | |
| Dureza | | Límite de Cedencia Rp 0.2% | | | | | |

| ropicadado medamodo del deposito | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Dureza | Límite de Cedencia Rp 0.2% | | | | |
| (HB) | MPa | | | | |
| ~ 200 | ~ 320 | | | | |

Instrucciones para soldar

El área a soldar tiene que ser maquinada a brillo metálico. Los defectos de la pieza tienen que ser maquinados con inserto o taladro. Redondear los cantos agudos. Conforme el espesor de la pared, preparar el bisel en forma de U o doble U. Soldar con el amperaje lo más bajo posible y con arco corto. Mantener el electrodo perpendicular al trabajo, sellando las caras del bisel con cordones finos.

| Posiciones de soldadura | | Tipos de corriente | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <u></u> | | Corriente Directa / Electrodo Positivo (DC/EP)(= +) | | | | | | |
| ✓ ↓ | | | Corriente Alterna (~) | | | | | |
| Parámetros recomendados | | | | | | | | |
| Electrodo | Ø x L (mm) | 2.4 x 300 | 3.2 x 300 | 4.0 x 400 | | | | |
| Amperaje | (A) | 50 - 70 | 70 - 100 | 130 - 150 | | | | |
| Disponibilidad | | | | | | | | |
| Sta | Pac | Lata | Lb Pouche | VacPac | | | | |
| Caja de cartón de 5 kg | | Lata de 4 540 kg | Bolsa metálica de aluminio al alto vacío de 0.454 gr | Consulte con nuestro Representante Técnico por la disponibilidad del empaque al alto vacío. | | | | |

Los datos e información contenidos en esta ficha técnica son exclusivamente para dar orientación acerca de la aplicación de ciertos productos. El usuario es totalmente responsable de la debida utilización de dichos productos para dar cumplimiento con los estándares, especificaciones, procedimientos de mantenimiento y códigos de construcción, fabricación, montaje o reparación aplicables.